


## Ersatz Widerstände GH-052-51



Ersatz Widerstände

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2,00 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

### Beschreibung

Beim Einbau des Matrix Chips kommt es häufiger vor das in der GH-052-51 die 68 Ohm Widerstände kaputt gehen. Der Fehler hat folgende Eigenschaft das Bild bleibt schwarz, und flackert beim einschalten nur einmal kurz, sonst scheint alles beim alten (LED leuchten usw.).

Im Lieferumfang sind 2x die 4x 68 Ohm Widerstände enthalten.

### Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.